

Rejon:
Miejscowość: Rak
Gmina: Skrwilno
Powiat: rypiński
Województwo: kujawsko-pomorskie






Obiekt: Droga gminna
Zlecniodawca:
Wiercenie:
Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 122.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2022-02-18

Głębokość z wierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Włgotność	ID	IL	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
 1.70	Czwartorzęd Plejstocen Holocen	1.0 2.0 3.0			Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego próchnicznego	nN (PsH)	w				szg	II
				0.30	Piasek średni, szary	Ps		0.45				
				0.70	Piasek drobny, brązowo-szary	Pd		0.50				
				1.10	Piasek średni, szary	Ps	w/nw	0.45				II
		3.0		3.00								