


PROTOKÓŁ NR: 1/2022.

(nr kolejny / rok)

Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)

z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu.



1. Dane ogólne:

Nazwa obiektu budowlanego: **Maszt antenowy**

Rodzaj obiektu: **konstrukcja stalowa,**

Lokalizacja (adres): **świętokrzyskie, Wola Łagowska 118**

(województwo, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr)

Sposób użytkowania obiektu: **cele ppoż.**

~~Pustostan~~ / Obiekt użytkowany* **TAK**

Numer inwentarzowy: **210/4**

Własność/udział: **Nie dotyczy**

Zarządca: **Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów**

Data kontroli: **08.02.2022 r**

Data poprzedniej kontroli: **30.12.2020**

**niepotrzebne skreślić*

Podstawa opracowania: (nr umowy i dzień jej zawarcia, znak sprawy)

2. Przegląd przeprowadzony został przez:

Kontrola została przeprowadzona przez posiadającego wymagane uprawnienia o specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr **186/82**, zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt 4, będącego członkiem **Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**, o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0493/03, w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 ppkt a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) wraz z wydanymi na jej podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Przy udziale*:

Jerzy Nowak - Sekretarz.

(imię i nazwisko)

(funkcja)

Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z:

- protokołami z poprzedniej kontroli,
 - protokołami odbioru robót remontowych wykonanych w obiekcie,
 -
- (wskazać inne dokumenty, informacje mające znaczenie dla oceny stanu technicznego)

3. Zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych:

Brak zaleceń prac remontowych

4. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- ~~wykonanie~~/brak wykonania* zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli stanu technicznego obiektu.

5. Wykaz robót do wykonania w trybie pilnym¹:

Konstrukcja stalowa masztu wymaga konserwacji. Wskazany jest oczyszczenie ze starej farby i korozji poprzez piaskownię i następnie pomalowanie farbą antykorozyjną wg zaleceń producenta.

Stopień pilności I – zalecane w ciągu najbliższych dwóch lat.

6. Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli:

BRAK

7. W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać:

NIE DOTYCZY

¹ Stopień pilności:

- I – wykonanie robót może zostać odłożone na lata następne (np. plany pięcioletnie),
- II – roboty budowlane należy wykonać przed kolejnym rocznym przeglądem,
- III – roboty budowlane należy wykonać pilnie (nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty kontroli),

*niepotrzebne skreślić

Jako ~~właściciel~~/zarządca/użytkownik obiektu budowlanego* potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

Przyjmuję do wiadomości, że w związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować ww. zagrożenia, kopia protokołu zostanie bezzwłocznie przekazana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w.....

.....
(data)

.....
(czytelny podpis)

8. Uwagi i zalecenia:

Fundamenty betonowe w stanie dobrym – wymagają zabezpieczenia przed działaniem wody.

Wykonywać pomiary oporności instalacji odgromowej.

Oświadczam, że obiekt budowlany będący przedmiotem kontroli ~~nadaje się~~**nadaje się*** do bezpiecznego użytkowania.

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym:

MARIAN KUC
uprawniony do projektowania,
kierowania i nadzoru nad
robotami budowlanymi i inst.
(data i podpis kontrolującego)
upr. bud. 186/82; 168, 169/87
361 Kielce, ul. Witosa 55"D"


Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna
2.

Wprowadził(a):

Numer adresowy:

Podpis



**niepotrzebne skreślić*



Widok ogólny skorodowanej konstrukcji stalowej masztu