

Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2019 r.

L. Dz. GZ/GP/ 2262 /19

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Sprzedaż maszyn należących do MKUO ProNatura Sp. z o.o.”.

#### Opis przedmiotów sprzedaży:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż trzech, używanych maszyn należących do Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.:

1) Ciągnik rolniczy:

Marka/producent: PRONAR

Typ/model: MTZ-80 Białoruś

Nr rej.: CB 144E

Nr identyfikacyjny: 6776P

Pojemność silnika: 4750 ccm

Moc: 59 kW

Rok produkcji/budowy: 1996 (na podst. tabliczki znamionowej)

Data I rejestracji: 05-03-1997r

Czas pracy: 1976 h

Badanie techniczne ważne do 10-05-2019r

Ciągnik ogólnie sprawny, stan ogólny dobry - adekwatny do roku i przeznaczenia, bez widocznych braków, wycieków, niesprawności.

2) Wózek teleskopowy (ładowarka):

Marka/producent: Stalowa Wola

Typ/model: TT 3000 LB

Nr rej.: brak

Nr identyfikacyjny: 006

Pojemność silnika: brak danych



Moc: brak danych

Rok produkcji/budowy: 2003 (na podst. tabliczki znamionowej)

Czas pracy: 5275 h

Udźwąg nominalny: 3 T

Max wysięg: 3,26 m

Max wys. Podnoszenia: 5,08 m

Masa własna: 7050 kg

Wózek (ładowarka) teleskopowy uniwersalnego zastosowania. Kabina zamknięta-klimatyzowana, tyżka ładunkowa. Ładowarka ogólnie sprawna, po remoncie silnika.

Na podstawie oględzin stwierdzono stan ogólny dobry adekwatny do roku i przeznaczenia, miejscowe ogniska korozji i wgniecenia, bez widocznych braków, wycieków, niesprawności.

### 3) Zamiatarka elewatorowa

Marka/producent Brodd Products Polonia Sp. z o. o., Składowa 32, 41-500 Chorzów

Typ/model Gothia

Nr rej. brak

Nr identyfikacyjny *nieczytelny* ..... DD1149

Rok produkcji/budowy 2001 (na podst. tabliczki znamionowej)

Czas pracy 551 h

Zapotrzebowanie na moc 48 kW

Zamiatarka elewatorowa uniwersalnego zastosowania. Osłony zewnętrzne z miejscowymi śladami korozji, odprysków, wgnieceń pochodzenia eksploatacyjnego. Zamiatarka ogólnie sprawna.

Stan ogólny dobry adekwatny do roku i przeznaczenia, bez widocznych braków, wycieków, niesprawności.

UWAGA: zamiatarka zastawiona bez dostępu do tabliczki znamionowej, tabliczka znamionowa słabo widoczna – wyblakła – zdjęcia tabliczki w dokumentacji fotograficznej.

### Warunki sprzedaży:

Do niniejszego zapytania ofertowego dołącza się dokumentację fotograficzną sprzedawanych maszyn. Istnieje możliwość odbycia oględzin maszyn w terminie uzgodnionym ze Sprzedającym nie później niż jeden dzień przed terminem składania ofert. W celu umówienia terminu oględzin należy skontaktować się z osobą kontaktową, podaną w dalszej części zapytania.

Każdy oferent może złożyć ofertę na zakup jednej, dwóch lub trzech maszyn. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę w danej części postępowania (dla każdej maszyny).

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności oraz posiadania maszyn, w tym koszty transportu i jego zabezpieczenia ponosi Kupujący. Miejsce odbioru maszyn znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28.

R1

z m y ś l a j a o e k o l o g i i

Po zawarciu umowy sprzedaży Sprzedający wystawi na rzecz Kupującego fakturę VAT z 7 – dniowym terminem płatności. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie, najpóźniej 3 dni po zaksięgowaniu wpływu środków na konto Sprzedającego i zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym umówienia terminu wizji lokalnej prosimy o kontakt pod numer tel. 516 141 634 z panem Marcinem Hajką.

Oferty prosimy złożyć w terminie do dnia **13 sierpnia 2019 r.** na adres:  
[https://platformazakupowa.pl/mkuo\\_pronatura/aukcje](https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje)

PREZES ZARZĄDU



Konrad Mikołajski

10



### 3. Poglądowa dokumentacja fotograficzna





### 3. Poglądowa dokumentacja fotograficzna







## 2. Uwagi o pochodzeniu, zakupie, dokumentacji i ogólnym stanie technicznym.

Zamiatarka elewatorowa uniwersalnego zastosowania. Osłony zewnętrzne z miejscowymi śladami korozji, odprysków, wgnieceń pochodzenia eksploatacyjnego. Udzielono także informacji na temat stanu technicznego – zamiatarka ogólnie sprawna, podczas oględzin nie uruchomiono w uwagi na rozładowany akumulator w ciągniku – brak próby ruchowej.

Na podstawie oględzin stwierdzono stan ogólny dobry adekwatny do roku i przeznaczenia, bez widocznych braków, wycieków, niesprawności.

**UWAGA:** zamiatarka zastawiona bez dostępu do tabliczki znamionowej, tabliczka znamionowa słabo widoczna – wyblakła – dosłano zdjęcie tabliczki drogą elektroniczną.

## 3. Poglądowa dokumentacja fotograficzna



