

GEO-MONITORING

ul. Skłodowskiej 2

84-230 Rumia

Nr arch. BG/1345/2020

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO

Temat:Badania geotechniczne przy ul. Bałtyckiej w miejscowości Leba, powiat lęborski, województwo pomorskie.

Zał. 3

Data wyk. 08.2020

Nr otw. 1

rzędna Z= 1,5 m npm

śr. rur i głęb. zarurowania	głęb. nawierc. i ust. zw. wody	profil litologiczny wg. PN-86/B-02480	głębokość w m ppt	profil litologiczny wg. PN-EN ISO 14688-1	miąższość warstwy w m	OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU						rodzaj i głęb. pobr. próby			
						Rodzaj i barwa gruntu	geneza i stratygrafia	wilgotność	ilość waleczkowań	stan gruntu	nr warstwy geotechnicznej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<div><div>1.0</div><div></div></div>	<div>nN</div>	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div>	<div>Mg</div>	0,7	Nasyp niekontrolowany (gruz, żwir, piasek humusowy), brunatna		w							
					w										
		<div>Pd</div>		<div>FSa</div>	2,3	Piasek drobny, szara		nw	szg	IIb					
					3,0										

Nr otw. 2

rzędna Z= 1,1 m npm

	<div><div>0.8</div><div></div></div>	<div>nN</div>	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div></div>	<div>Mg</div>	1,0	Nasyp niekontrolowany (szlaka, piasek humusowy, kamienie), brunatna		w						
					w									
		<div>N</div>		<div>Mg</div>	2,0	Nasyp (Piasek średni z domieszką organiki), czarna		w						
					3,0									

Opracowanie: inż. W. Łopka