

PROTOKÓŁ Nr 1/2020/US/BG1 z dnia 3.08.2020

z czynnością przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
Biblioteka Główna w Szczecinie ul. Tarczyńskiego 1 wg umowy nr DP/374/92/18

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓLOWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D – DOSWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [< , > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	PIWNICA	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE	
2	PIWNICA	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE	
3	PIWNICA	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE	
4	PIWNICA	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE	Przy D3
5	PIWNICA	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE	
6	PIWNICA	POK. 5	D	1 h	TAK/NIE	
7	PIWNICA	POK. 5	D	1 h	TAK/NIE	
8	PIWNICA	Przy POK. 10	D	1 h	TAK/NIE	
9	PIWNICA	Przy POK. 15	D	1 h	TAK/NIE	

10	PIWNICA	POK. 2	D	1 h
11	PIWNICA	POK. 2	D	1 h
12	PIWNICA	POK. 3	D	1 h
13	PARTER	PORIERNIA	D	1 h
14	PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h
15	PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h
16	PARTER	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h
17	PARTER	KLATKA BOCZNA	D	1 h
18	PARTER	KLATKA BOCZNA	D	1 h
19	PARTER	KLATKA BOCZNA	D	1 h
20	PARTER	SALA 4	D	1 h
21	PARTER	SALA 4	D	1 h

22	PARTER	SALA 4	D	1 h	TAK/NIE
23	PARTER	SALA 4	D	1 h	TAK/NIE
24	PARTER	SALA 6	D	1 h	TAK/NIE
25	PIĘTRO I	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE
26	PIĘTRO I	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE
27	PIĘTRO I	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE
28	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
29	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
30	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
31	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
32	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
33	PIĘTRO I	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE

34	PIĘTRO I	SALA 104	D	1 h	TAK/NIE
35	PIĘTRO I	SALA 104	D	1 h	TAK/NIE
36	PIĘTRO I	SALA 104	D	1 h	TAK/NIE
37	PIĘTRO I	SALA 103	D	1 h	TAK/NIE
38	PIĘTRO II	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE
39	PIĘTRO II	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE
40	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE Pry 203
41	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE Pry 204
42	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
43	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
44	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
45	PIĘTRO II	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE

46	PIĘTRO II	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE
47	PIĘTRO II	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE
48	PIĘTRO II	SALA 206	D	1 h	TAK/NIE
49	PIĘTRO II	SALA 203	D	1 h	TAK/NIE
50	PIĘTRO II	SALA 203	D	1 h	TAK/NIE
51	PIĘTRO II	SALA 203	D	1 h	TAK/NIE
52	PIĘTRO II	SALA 203	D	1 h	TAK/NIE
53	PIĘTRO II	SALA 203	D	1 h	TAK/NIE
54	PIĘTRO III	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE
55	PIĘTRO III	KLATKA GŁÓWNA	D	1 h	TAK/NIE
56	PIĘTRO III	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE
57	PIĘTRO III	KLATKA BOCZNA	D	1 h	TAK/NIE

58	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
59	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
60	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
61	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
62	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
63	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
64	PIĘTRO III	KORYTARZ	D	1 h	TAK/NIE
65	PIĘTRO III	SALA 302	D	1 h	TAK/NIE
66	PIĘTRO III	SALA 302	D	1 h	TAK/NIE
67	PIĘTRO III	SALA 302	D	1 h	TAK/NIE
68	PIĘTRO III	SALA 302	D	1 h	TAK/NIE
69	PIĘTRO III	SALA 302	D	1 h	TAK/NIE

Parker	Kontrola	0	<ph	NIC	Przy WC	♂
Parker	Kontrola	0	>1h	TAK		
Parker	Kontrola	0	>1h	TAK		
Parker	Kontrola	0	>1h	TAK		
Parker	Kontrola	0	>1h	TAK		

PRZEGŁAD WYKONAŁ

POTWIERDZENIE WYKONANIA

Brunon S. A. R.
Lekarz konsultant w dziedzinie pozytywnej psychologii
Andrzej J. Gajda
/ podpis i pieczęć konsultatora/

KIEROWNIK OBIEKTU

Małgorzata Reszka
mgr. Małgorzata Reszka

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/