

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 54 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok na pierzeję wschodnią rynku

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 55 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok na elewację północną domu podcieniowego wraz zabudową tylną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 57 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok od strony północnej na część frontową

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TŻW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 58 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok na szczyt frontowy z podcieniem

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 59 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok na szczyt z podcieniem

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 60 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok na szczyt z podcieniem

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 61 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na zwieńczenie szczytu

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 62 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na zwieńczenie szczytu, połączenie krokwi w kalenicy oraz słupa środkowego szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 63 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na wótrne okienka strychowe

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 64 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment krokwi północnej, wiatrownicy oraz zastrzału

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 65 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na zniszczenia konstrukcji szkieletowej szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 66 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment krokwi, jętki oraz wiatrownicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 67 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment krokwi, jętki oraz wiatrownicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 68 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment, wtórnej, zniszczonej konstrukcji szkieletowej szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 69 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment, wtórnej zniszczonej konstrukcji szkieletowej szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 70 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na fragment krokwi, wiatrownicy oraz jętki

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 71 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – szczyt szkieletowy
- widok na zniszczenia miejscowe wiatrownicy szczytu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 72 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy - podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej podcienia

fot. Ewa Bożejwicz 2017 r.



Il. 73 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – połączenie czepów ze słupem podcienia

fot. Ewa Bożejwicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 74 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na wtórne, odcinkowe naprawy oczepu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 75 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na wtórne, odcinkowe naprawy oczepu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 76 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na wtórne, odcinkowe naprawy oczepu

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 77 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – słup północny

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 78 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – słup środkowy

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 79 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – słup południowy

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 80 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – słup środkowy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 81 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment konstrukcji drewnianej – słup północny

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 82 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczenia słupa północnego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 83 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczenia słupa środkowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 84 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczenia słupa południowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 85 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczenia słupa południowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 86 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- fragment drewnianej powierzchni miecza zabezpieczonej farbą elewacyjną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 87 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- fragment mieczy i słupa zabezpieczonych powierzchniowo farbą elewacyjną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 88 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- fragment drewnianej powierzchni słupa zabezpieczonej farbą elewacyjną

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 89 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na posadowienie oraz dolny odcinek słupa północnego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 90 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na posadowienie oraz dolny odcinek słupa północnego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 91 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na posadowienie oraz dolny odcinek słupa środkowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 92 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na posadowienie oraz dolny odcinek słupa południowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 93 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczony wewnętrznie trzon słupa południowego

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 94 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na zniszczenia mechaniczne dolnego odcinka słupa

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 95 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na dolną część słupa ze śladami żerowania drewnojadów

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 96 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment wieńcowej ściany wschodniej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 97 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na fragment wieńcowej ściany wschodniej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 98 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na strop belkowy z deskowym pułapem górnym, układanym na przekładkę

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 99 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na połączenie wrębowe belki stropowej z oczepem ściany północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 100 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy – podcień

- widok na zwęgłowanie wieńcowej ściany wschodniej z północną oraz połączenie oczepów

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 101 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – Dom podcieniowy – podcień

- widok na zwęgłowanie wieńcowej ściany wschodniej z północną

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 102 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień

- widok na zwęgłowanie ściany wschodniej z północną oraz połączenie podwalin w narożniku

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 103 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień

- widok na połączenie wzdłużne dwóch odcinków podwaliny wieńcowej ściany wschodniej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 104 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na wejście do piwnicy

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 105 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – podcień
- widok na posadzkę podcienia

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 106 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy
- widok od strony północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 107 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment ściany północnej

fot. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 108 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment murowanej ściany północnej – dawna kuchnia czarna

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 109 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment kamiennego-ceglanego cokołu

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



II. 110 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna
- widok na fragment kamiennego cokołu, zwieńczonego drewnianym siedziskiem

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



II. 111 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy – ściana północna
- widok na fragment kamiennego cokołu, zwieńczonego drewnianym siedziskiem

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOMU PODCIENIOWEGO, TZW. DOMU POD KAPTURKIEM

woj. kujawsko-pomorskie, powiat: golubsko-dobrzyński, gmina: Golub-Dobrzyń Miasto



Il. 112 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna

- widok na fragment kamiennego cokołu z wtórnym zamurowaniem kanału wentylacyjnego piwnicy

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.



Il. 113 Golub-Dobrzyń, Rynek 19 – dom podcieniowy, ściana północna

- zwieńczenie cokołu ceglaną rolką, części murowane oraz drewnianym siedziskiem ściany wieńcowej

fol. Ewa Bożejewicz 2017 r.