



Detal ławki B



grunt rodzimy o spadku 1%
w kierunku zachodnim

Podstawa ławki



Przekrój V-V

[illegible]