





Temat: **Chrzęstowice, ul. Ozimska, dz. nr 1018/74, 1016/74, 107/74 - Budowa parkingu**Nr arch.: **Z - 6709**Zleceniodawca **Gmina Chrzęstowice, ul. Dworcowa 38, 46-053 Chrzęstowice** Rzędna: **99,33** m npm.Dozór geologiczny: **mgr Tomasz Senus**Data wykonania **22.10.2023r.**Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydelko**System wiercenia - typ wiertnicy **"na sucho" ręcznie**

| Rodzaj i średnica świdra | Śr. rur i głęb. zarzucania | Obserwacje wody gruntowej | Opróbowanie | Granice warstwy w m ppt | Głęb. w m ppt | Opis techniczny | OPIS MAKROSKOPOWY | | | | Geneza i stratygrafia | Wysadziowość | Nr warstwy geotechnicznej | |
|-----------------------------|---|------------------------------|-------------|----------------------------|---|---|---|------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | Opis geologiczny i barwa | Wilgotność | Ilość wałeczków | Stan gruntu | | | | Zaw. CaCO ₃ % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SRO ϕ 3,5' |  | | | 0,0-0,5 | 0,5 |  | Nasyp niebudowlany - kamienie, piasek średni, okruchy cegły | w | In | Ln/tpł | <1 | nasyp | niewysadzinowe | I |
| | | | | 0,5-0,8 |  | Nasyp niebudowlany - piasek średni próchniczny, kamienie, okruchy cegły | | | | | | | | |
| | | | | 0,8-1,0 | 1 |  | Nasyp niebudowlany - piasek średni, glina piaszczysta, okruchy cegły | | | | | | | |
| | | | | 1,0-1,2 | | Ps | Piasek średni, brązowa | nw | szg | | f_{gQ_p} | | IIb | |
| | | | | 1,2-1,6 | 1,5 | Ps | Piasek średni, brązowa | | | | | | | |
| | | | | 1,6-2,0 | 2 | Ps _{l.zagl.} | Piasek średni lekko zagliniony, szara | | | | | | | |
| | | | | 2,0-2,5 | 2,5 | Ps | Piasek średni, szara | | | | | | | |

Zał. Nr 03.03