

Bydgoszcz 09.11.2020r

**OPINIA 49/2020**

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo – kominowych

**Bydgoszcz ul. Sułkowskiego 40/2**

**Szkic załączono**

Sporządzona przez mistrza kominiarskiego *Zdzisława Jasińskiego na okoliczność wykonania wentylacji w łazience*

*Stwierdzono co następuje :*

- 1. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi , kuchni , przedpokoju i łazienki.*
- 2. W pomieszczeniu łazienki nie ma wentylacji .*

**PRACE DO WYKONANIA ;**

*W pomieszczeniu łazienki należy wykonać wentylację zastępczą /patrz załączony szkic/ wykonana z rury dwupłaszczyznowej oś red wewnętrznej fi 150 mmi długości 4,50m*

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118), oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z 2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora

1 egz. dla a/a

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
wpisany do Rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upt. Nr 101/06

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia .....


Podpis .....

*Zdzisław Jasiński*

**OPINIODAWCA**

(uprawniony mistrz kominiarski)

UL. SUŁKOWSKIEGO 40/20



**MIŁOŚĆ KOMARÓW**  
wpisany do rejestru  
pod Nr 101/06 woj. kuj.-pomorskie  
Upr. Nr 101/06

*Zdzisław Jasiński*