

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 14.12.2020

Dane identyfikacyjne obiektu

1	Nr ewidencyjny (JNI):	01028822	5	JAD:	Powiat Bydgoski
2	Numer drogi:	1926C	6	Najbliższa miejscowość:	Lisi Ogon
3	Kilometraż:	18+790	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	Kanał Notecki
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Beton	8	Całkowita długość obiektu:	16 [m]

STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO

Lp	Element obiektu	Kod rodzaju uszkodzenia	OCENA stanu	EKSPERTYZA	
				Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
01	Nasypy i skarpy	WT, NT	4,0	NIE	
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł	NA	5,0	NIE	
03	Nawierzchnia jezdni	NA, WA	4,0	NIE	
04	Nawierzchnia chodników	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
05	Balustrady, bariery, osłony	NS, AS, OS, NB, UB	3,0	NIE	
06	Belki podporęczowe, gzymsy	NB, WB	4,0	NIE	
07	Urządzenia odwadniające	NA, WA	3,0	NIE	
08	Izolacja pomostu	Stan niedostateczny	2,0	NIE	
09	Konstrukcja pomostu				
10	Konstrukcja dźwigarów	NB, WB, OB, UB, RB	3,0	NIE	
11	Łożyska i podpory	NS, AS, OS, KS	3,0	NIE	
12	Urządzenia dylatacyjne	NA, WA	4,0	NIE	
13	Przyczółki	NB, WB, OB	3,5	NIE	
14	Filary				
15	Koryto rzeki	WT	5,0	NIE	
16	Przeguby				
17	Konstrukcje oporowe				
18	Urząd. ochrony środowiska				
19	Zakotwienia ciągów				
20	Cięgna				
21	Urządzenia obce				

Stan pogody: Pochmurnie

Średnia ocena obiektu mostowego:

3,58

Temperatura: 0÷5 °C

OCENA CAŁEGO OBIEKTU:

3,00

Ekspertyza niekonieczna

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego:

Nie stwierdzono

Stwierdzone uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną:

Nie stwierdzono

Parametr**Ograniczenie****OCENA**

01. Bezpieczeństwo ruchu publicznego.
02. Aktualna nośność obiektu mostowego.
03. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów.
04. Szerokość skrajni na obiekcie.
05. Wysokość skrajni na obiekcie.
06. Skrajnia / światło pod obiektem

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny przydatności obiektu inżynierskiego do użytkowania.

ESTETYKA obiektu i jego otoczenia ***

Przegląd roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.

WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:

Nie zrealizowano zaleceń z poprzedniego przeglądu.

z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Posada; dnia: 14.12.2020

Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania **	Tryb
01. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	-
02. Konieczne zmniejszenie nośności mostu o:	NIE	-
03. Konieczne ograniczenie prędkości ruchu do:	NIE	-
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do:	NIE	-
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do:	NIE	-
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do:	NIE	-
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do:	NIE	-
08. Konieczność oznakowania obiektu	NIE	-
09. Przeprowadzenie przeglądu rozszerzonego poza planem przeglądów	NIE	-
10. Przeprowadzenie przeglądu szczegółowego poza planem przeglądów	NIE	-
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	1
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **:	Obiekt dopuszczony do eksploatacji	

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:		Data wykonania przeglądu	13.12.2020
Tytuł, Imię i nazwisko	Numer uprawnień budowlanych	PODPIS KIEROWNIK BUDOWY	Data
01. Ryszard Konop	UAN-2-2367/87	Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe	14.12.2020
02. Andrzej Osysko		oraz Kubaturowe UAN-2-8346-217/87	14.12.2020

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:

Wskazane wykonanie prac wyszczególnionych w wykazie potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów robót, z zakresu bieżącego utrzymania i w ramach planu następnego roku. Obiekt nie ma uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu użytkowników oraz nie stwierdzono występowania uszkodzeń zagrażających katastrofą budowlaną.

Dyrektor ds. Technicznych
Andrzej Osysko

RYSZARD KONOP
KIEROWNIK BUDOWY
Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

Data:	14.12.2020	Podpis:	
-------	------------	---------	--

DECYZJA ZARZĄDCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data:		Podpis:	
-------	--	---------	--

Podstawa prawna: Przegląd podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332, 1529, z 2018 r. Poz. 12, 317, 352, 650), oraz zgodnie z Instrukcją Przeprowadzania Przeglądów Drogowych Obiektów Inżynierskich, stanowiącą załącznik do zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich.

Załączniki do protokołu przeglądu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – załącznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu – załącznik nr 2 (a+).
3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń – załącznik nr 3 (a+).
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetlenia / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych*

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać „tak” lub „nie”, *** - wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

Wykaz potrzeb do planu bieżącego utrzymania i remontów – obiekt mostowy

sporządzony na podstawie wniosków z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Zał. do protokołu nr: M02 / 2020

Lp	Element	Kod rodzaju uszkodzenia	Tryb	Jedn.	Ilość	Cena jednostk.	Wartość
01	Nasypy i skarpy	Wycinka nadmiernej ilości roślinności	1	m²	320	10 zł	3 200 zł
02	Dojazdy w obrębie skrzydeł			m²	0	720 zł	0 zł
03	Nawierzchnia jezdni	Remont częściowy nawierzchni	1	m²	96	130 zł	12 480 zł
04	Nawierzchnia chodników	Prace utrzymaniowe – oczyszczenie nawierzchni	1	m²	40	250 zł	10 000 zł
05	Balustrady, bariery, osłony	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie powłoką antykorozyjną	1	m	32	360 zł	11 520 zł
06	Belki podporęczowe, gzymsy	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni gzymsów	1	szt.	32	320 zł	10 240 zł
07	Urządzenia odwadniające			kpl.	0	4 640 zł	0 zł
08	Izolacja pomostu	Stan izolacji niedostateczny	1	kpl.	1	0 zł	0 zł
09	Konstrukcja pomostu			m²	0	2 500 zł	0 zł
10	Konstrukcja dźwigarów	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	m²	184	40 zł	7 360 zł
11	Łożyska i podpory	Oczyszczenie mechaniczne i zabezpieczenie antykorozyjne	1	kpl.	1	1 160 zł	1 160 zł
12	Urządzenia dylatacyjne	Oczyszczenie w ramach bieżącego utrzymania	1	kpl.	1	1 044 zł	1 044 zł
13	Przyczółki	Bieżące prace utrzymaniowe	1	m²	240	30 zł	7 200 zł
14	Filary			kpl.	0	13 920 zł	0 zł
15	Koryto rzeki			m²	0	250 zł	0 zł
16	Przeguby			kpl.	0	92 800 zł	0 zł
17	Konstrukcje oporowe			m²	0	480 zł	0 zł
18	Inne pozostałe			kpl.	0	27 840 zł	0 zł
OGÓŁEM PROGNOZOWANA WARTOŚĆ ROBÓT [zł]:							64 204 zł

WYKONAWCA PRZEGLĄDU:

Data wykonania przeglądu:

13.12.2020

Tytuł, Imię i nazwisko

Numer uprawnień budowlanych

PODPIS RYSZARDA KONOP

Data

01. Ryszard Konop

UAN-2-2367/87

Budownictwo Inżynieryjno-Drogowe
oraz Kubaturowe
UAN-2-8346-217/87

14.12.2020

Z propozycjami potrzeb planu bieżącego utrzymania i remontów zapoznał się:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				

Potrzeby do planu bieżącego utrzymania i remontów uzgodnili:

Stanowisko	Imię i nazwisko	Data	PODPIS	Uwagi
01.				
02.				



Fot. 1. Widok ogólny na most i na nawierzchnię jezdni



Fot. 2. Widok na barierę dla pieszych oraz na nawierzchnię chodnika



Fot. 3. Widok boczny na obiekt



Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej



Fot. 1. Ubytek betonu w konstrukcji bariery dla pieszych



Fot. 2. Nadmierny porost nawierzchni chodnika



Fot. 3. Ubytek betonu w płycie górnej



Fot. 4. Graffiti na jednej z ścian przyczółka