



Statystyka - Studni

od 25.11.2019 do 25.11.2019

Zdjęcia : 70

L.p.	Data	Studnia	Kaseta wideo	Dł.insp	Głębokość [m]	Zdjęć
1	25.11.2019	191125 Olsztyn st. V	191125 Olsztyn st. V	278,60	293,00	70
Podsumowanie wg. Zdjęcia : 70						
Liczba	Studnia	1 Szt	Suma głębokość	Studnia	293,00 m	
	Stacji	70 Szt		Inspekcji	278,60 m	
	Zdjęć	70 Szt				

Podsumowanie całości :

Liczba	Studnia	1 Szt	Suma głębokość	Studnia	293,00 m
	Stacji	70 Szt		Inspekcji	278,60 m
	Zdjęć	70 Szt			