


OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA	BETON	DREWNO	CEGLA	KAMIEŃ	STAL		GUMA	ASFALT	GRUNT	TWARZYWO SZTUCZNE
	B	D	C	K	S	P				
N Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	-	NC	NA	NT
W Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	-	-	WG	WA	WT
C Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	-	CG	CA	CT
O Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	-	OG	-	OM
A Zanieczyszczenie zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	-	-	-
K Korozja gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	-
R Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	-
L Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	-	LM
D Deformacje	DB	DD	-	-	DS	DP	DZ	DG	DA	-
P Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PT	PM
B Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	-	-	BS	BP	-	BG	-	BM
U Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT
Z Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	-

Zmiana		Opis zmiany		Data
		Firma Inżynierska GF-MOSTY		ul. Dąbrowskiego 40 41-940 Piekary Śląskie ul. Kościelna 63 41-103 Siemianowice Śląskie
ZAMAWIAJĄCY:		ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH UL. LECHICKA 24 40-609 KATOWICE		
ZADANIE:		WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO CZĘŚĆ 1		
OBIEKT:		MOST DROGOWY W/C DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 945 (UL. ŻYWIECKA) NAD RZEKĄ KOSZARAWA W MIEJSCOWOŚCI PEWEL MAŁA		
TYTUŁ RYSUNKU:		INWENTARYZACJA USZKODZEŃ WIDOK Z BOKU (OD GÓRNEJ WODY)		RYSUNEK NR: U.03
PROJEKTANT:	MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ	UPR.BUD. 33/98	SKALA: 1:100	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. JAN MALORDY	UPR.BUD. SLK/1504/P00M/07	DATA: PAŹDZIERNIK 2020	