



KONSTRUKCJA JEZDNI



Skolemowana, zdefiniowana nawiązująca

Niedroźne rowy



! dodatkowa warstwa zimowa ok. 5cm

Istnijaća konstrukcija

Głębokość mieszania


Docelowa Konstrukcja

Istniejąca
konstrukcja


Goldin

Nadzory Inżynierskie Drogowej i Mostowej
Andrzej Osowski
3-100 Nidzica, ul. Narutowicza 24a, tel. nr 140/91/01.
P 7451067352, Reg. 281584246

KONSTRUKCJA JEZDNI Z MIJANKA



Istniejąca
konstrukcja



NIDROG
Nadzory Inżynierskie Drogowe
Andrzej Osowski
3-100 Nidzica, ul. Narutowicza 74
t. 7451067352, Reg. 281584240


mgr inż. Andrzej Osowski
upr. bud. nr 140/91/OL

Stan istniejący na 21 lutego 2022 r

Nr 1



Nr 2



Pobór próbki kruszywa z nawierzchni
i stan istniejący na koniec marca 2022 r

Nr 3



23 lut 2022 08:24:16



Nr 4

53,19562, 20,35256, 199,0m, 335°
29 mar 2022 17:36:21