

6.1 Dokumentacja fotograficzna



Fot. nr 1 – Widok na elewację frontową - południowo-wschodnią



Fot. nr 2 – Widok na elewację od podwórka - północno-zachodnią



Fot. nr 3 – Elewacja frontowa - detal szczytu



Fot. nr 4 – Widok na dach



Fot. nr 5 – Wnętrze - piwnica



Fot. nr 6 – Wnętrze - poddasze



Wnętrze – brama wejściowa



Fot. nr 8 – Wnętrze – klatka schodowa