

**Temat:** Opinia geotechniczna

Sporządził(a):  
mgr Natalia Pluskota

Y:

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,1			Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gleba z domiesz.ceg],	w				
		1,9			Pospółka, żółtoszara	w				

Głębokość: 3.0