











Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Dębny Krzysztof al.21-go Stycznia 21 63-500 Ostrowszów
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GG.6640.809.2023
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr GG.6640.809.2023.2 z dnia 30.05.2023r.
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację.	
<div style="text-align: right;">  (podpis geodety uprawnia) </div>	

LEGENDA:

	jezdnia bitumiczna
	zjazd z kruszywa łamanego
oś projektowana	
numer ewidencyjny nieruchomości na której zlokalizowana jest inwestycja	
	
	
znak A-3	
	A-3 PROJ.
znak A-30	
	A-30 ISTN. T ISTN.
znak T	
	oznakowanie pionowe listniejące do likwidacji

Nr ryec
2.0