



Radomsko 09/09/2019

Protokół z czyszczenia oraz pompowania studni S1.

W dniu 29/08/2019 wykonano pompowanie studni S1 na działce 195/1 oraz dezynfekcję
po wykonaniu czyszczenia przystąpiono do rozpoczęcia pompowania o godz 8/00

Otwór S1 rozpoczęcie 08/00 29/08/2019
zwierciadło statyczne 17 m

przy pompowaniu 60 m³/h zwierciadło dynamiczne 21,0 m depresja 4 m

przy pompowaniu 105 m³/h zwierciadło dynamiczne 23,0m depresja 6 m

zakończenie pompowania 30/08/19 godz 14 /00 maksymalny zmierzony wydatek otworu
S1-100m³ h

Pomiarów dokonano za pomocą wodomierza

zawartość żelaza 1540
twardość 178

dep. 200
60-500 mg/l

EL - BUD Paweł Właźlak
97-500 RADOMSKO
ul. Orłąt Lwowskich 52
502-167-334

EL-BUD WŁAŻLAK PAWEŁ UL. ORŁAŁ LWOWSKICH 52 97-500 RADOMSKO

tel. 0 502 167 334, e-mail scher05@poczta.onet.pl
NIP 772-117-56-67 REGON 592272352