



# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

„KOMINIARCZYK” Ficner Krzysztof  
w Białej Piskiej ul. Wiśniowa 14

tel. (87) 42-59-305 tel. kom. 602 344 397  
NIP 8491088668 Regon 510816149  
e-mail: ficnerk@o2.pl  
Zrzeszony w Krajowej Izbie Kominarzy

Biała Piska 31.05.2021r

Teren działalności:

CAŁY KRAJ

Zakład Usług  
Kominarskich  
„Kominarczyk”

Świadczy usługi  
w zakresie:

Czyszczenia, sprawdzania  
i opiniowania urządzeń  
grzewczo – kominowych  
w oparciu o obowiązujące  
przepisy



Przeprowadzania inwentaryzacji  
i okresowej kontroli przewodów  
kominowych (dymowych,  
spalinowych, wentylacyjnych)



Wykonywanie usług zleconych  
pokrewno – kominarskich

Zakład współdziała także w  
zakresie:

poprawy stanu bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego,



zapobiegania zatruciom  
i wybuchom gazów

racjonalnego gospodarowania  
paliwami

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH  
„KOMINIARCZYK”  
Krzysztof Ficner  
12-230 Biała Piska, ul. Wiśniowa 14  
tel. 087 425 93 05  
NIP 849-108-86-68 REGON 510816149  
ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

## Protokół Nr 260/2021

Z okresowej kontroli przewodów kominowych będących własnością:  
Nadleśnictwo Drygały  
położona/y w Gorzekały 5

została przeprowadzona kontrola stanu technicznego przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz połączeń do przewodów w oparciu o art. 62 Ustawy Prawa Budowlanego – tekst jednolity z dnia 01.09.2006 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami)

### Kontrola stwierdziła, że w dniu 31.05.2021r

1. Stan techniczny przewodów jest nieprawidłowy i nie nadaje się do użytkowania (nieszczelności).
2. Wykonano czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych (zgodnie z par.34ust.1 Dz. U. nr 109.poz.719 z 2010r)
3. Dostęp do kontroli i czyszczenia dobry.
4. Stwierdzone usterki należy usunąć: bezzwłocznie usterki nie zostały usunięte z poprzedniej kontroli.
5. Dat poprzedniej kontroli, przeglądu:2020

### Wykaz usterek-nieprawidłowości

Brak otworów wylotowych wentylacji grawitacyjnej w kuchni ,kotłowni ,łazience i salonie z kominkiem ,zaleca się zaprojektowanie i wykonanie wentylacji grawitacyjnej wywiewnej i nawiewnej w kotłowni i salonie z kominkiem, kuchni ,łazience .Komin nie nadaje się do użytkowania .Zaleca się przebudowę całego komina.  
**Zgodnie z art. 70 Ustawy wyżej wymienione braki-uszkodzenia ,zaniedbania podlegają obowiązkowi usunięcia –naprawie bezpośrednio poprzez prowadzonej kontroli technicznej.**  
**Usterki z poprzedniej kontroli nie zostały usunięte.**

Termin następnego badania technicznego: 2021r.

Protokół otrzymują:


1. Właściciel – zarządca obiektu budowlanego
2. Mistrz Kominarski przeprowadzający kontrolę

( podpis osoby odbierającej protokół)

UPRAWNIONY  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Krzysztof Ficner  
31.05.2021  
(pieczęćka imienna i podpis Mistrza kominarskiego)

Verte

Nadleśnictwo Drygały Gorzekały5



wejście do budynku

UPRAWNIENIA  
MISTRZ KOMINIARSKI  
Krzysztof Ficma  
Nr 18220