

Załącznik nr 1

Tabela nr 1
Wykaz budynków i budowli

Ip.	nazwa budynku / budowli	rok budowy	wartość początkowa (księgowa brutto)	Wartość odwrócenia	powierzchnia	zabezpieczenia (znane zabezpieczenia p-poż i przeciw kradzieżowe)	Konstrukcja	lokalizacja (adres)	Czy budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków? Tak\Nie	Remont generalny w budynkach, które mają więcej niż 50 lat? Tak\Nie - Kiedy?	Czy budynek(w tym instalacje) ma aktualny przegląd?	Czy budynek(budowla) jest pustostanem wyłączonym z eksploatacji? Tak\Nie
1. Urząd Gminy Główny												
1	Remiza Strażacka Główny	1978	79 577,00 zł			gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, stropodach, pokrycie dachowa	76-220 Główny, ul. Słupska 1	nie	nie	tak	nie
2	Remiza Strażacka Gorzyno	1960	3 748,00 zł			gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, dach drewniany, pokrycie dachu- dachówka	76-220 Główny, Gorzyno 1	nie	nie	tak	nie
3	Remiza strażacka Poblocie	przed 1945	14 550,00 zł			gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, stropodach, pokrycie dachowa	76-220 Główny, Poblocie 1	nie	tak w 2017 roku	tak	nie
4	Remiza strażacka Dargoleza	1950	289 032,00 zł			gaśnica proszkowa	Konstrukcja pruski mur, drewniana, pokrycie dachowe- blacha	76-220 Główny, Dargoleza 1	nie	tak w 2015 roku	tak	nie
5	Remiza strażacka Izbica	przed 1945	15 350,00 zł			gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, dach drewniany, pokrycie dachu- eternit	76-220 Główny, Izbica 1	nie	nie	tak	nie
6	Remiza strażacka Żelkowo	1970	1 520,00 zł			brak	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, stropodach, pokrycie dachowa	76-220 Główny, Żelkowo 1	nie	nie	nie/pustostan	tak
7	Kaplica w Żoruchowie	przed 1945	10 386,00 zł			brak	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, dach drewniany, pokrycie dachu- blacha	76-220 Główny, Żoruchowo 1	nie	nie	nie/pustostan	nie
8	Budynek Ośrodka Zdrowia w Głównych	1939	124 633,00 zł		326	gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowana, pokrycie dachu- dachówka	76-220 Główny, Słupska 1	nie	nie	tak	nie
9	Budynek Urzędu Gminy	przed 1945	83 030,00 zł			kraty, alarm, gaśnice proszkowe	Konstrukcja wykonana z cegły, drewniana, pokrycie dachu- blacha	76-220 Główny, ul. Kościuszki 8	nie	tak w 2014 roku	tak	nie
10	Bud.po gimnazjum	1920	219 000,00 zł		219,29	gaśnica proszkowa	konstr.murowana z cegły, dach drewniany pokryty dachówką	76-220 Główny, ul; Mickiewicza 9	nie	2016 rok	tak	nie
11	Bud.po SP w Szczypkowicach		152 458,00 zł		202,49	gaśnica proszkowa	konst.murowana z cegły i betonu komórkowego, dach betonowy pokryty papą	76-220 Główny, Szczypowice 20	nie	nie	nie	w trakcie remontu, \$DS od grudnia będzie w tej lokalizacji
12	Bud.administr.-mleczarnia	1920	63 258,00 zł		531,1	gaśnica proszkowa	konstr.murowana z cegły, dach drewniany pokryty blachą i papą	76-220 Główny, ul; Dworcowa 17	nie	nie	tak	nie
13	Bud.Domu Opieki	2013	441 000,00 zł		291,67	gaśnica proszkowa	konstr.murowana, dach kryty dachówką.	76-220 Główny ul: Lipowa 4	nie	nie	nie/remont	tak
Łącznie			1 497 542,00 zł									
2. Gminny Ośrodek Kultury w Głównych												
1	Gminny Ośrodek Kultury w Głównych	1945		2 619 757,12 zł	1350	alarm, gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe- blachodachówka, papa, w 2000 r. Kapitałny remont wewnątrz budynku, w 2012 termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego, uzupełnienie więźby dachowej,	Gminny Ośrodek Kultury, 76-220 Główny ul.Kościuszki15Gminny Ośrodek Kultury, 76-220 Główny ul.Kościuszki15	nie	budynek po generalnym	tak (kwiecień 2021)	nie
2	Biblioteka w Głównych	1970		1 220 960,00 zł	293,5	alarm, kraty, gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa	Biblioteka Gminna, 76-220 Główny ul.Kościuszki 15Biblioteka Gminna, 76-220 Główny ul.Kościuszki 15	nie	budynek po generalnym	tak (kwiecień 2021)	nie
3	Wiejski Dom Kultury w Poblocie	1945		751 597,00 zł	301	alarm, gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa	Wiejski Dom Kultury Poblocie 10 76-220 Główny	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
4	Hala sportowa w Głównych	2004		9 127 040,00 zł	2194	alarm, gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe- blachodachówka, papa, w 2012 r. remont dachu	Hala Sportowa 76-220 Główny ul.Skórzyńska1	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
5	Świetlica Siodlonie	1945		107 820,46 zł	43,18	gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa	Świetlica Siodlonie 76-220 Główny	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
6	Świetlica Szczypkowice	1984		111 163,36 zł		alarm, gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa	Świetlica Szczypkowice 76-220 Główny	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
7	Świetlica Kłęcino 22	1945		153 141,70 zł		gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-eternit	Świetlica Kłęcino22 76-220 Główny	nie	tak (dach - 2018)	tak (kwiecień 2021)	nie
8	Świetlica Rzuszcze	1945		634 887,22 zł	254,26	gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-eternit	Świetlica Rzuszcze 76-220 Główny	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
9	Świetlica Chocmirówko	1945		136 669,37 zł		gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa, Planowany na 2013r. Remont kapitałny.	Świetlica Chocmirówko 76-220 Główny	nie	tak (ocieplenie, wymiana	tak (kwiecień 2021)	nie
10	Świetlica Wykosowo	1945		352 077,00 zł	141	gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa, planowany do realizacji na 2013r. Remont kapitałny.	Świetlica Wykosowo 76-220 Główny	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
11	Świetlica Wolinia	1970		217 239,00 zł	87	gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-eternit	Świetlica Wolinia 76-220 Główny	nie	Tak - 2019-2021	tak (kwiecień 2021)	nie

12	Świetlica Rumsko	2008	115 440,31 zł		alarm, gaśnica proszkowa	Konstrukcja murowano-drewniana, pokrycie dachowe-papa	Świetlica Rumsko 76-220 Głowczyce	nie	nie	tak (kwiecień 2021)	nie
----	------------------	------	---------------	--	--------------------------	---	-----------------------------------	-----	-----	---------------------	-----

5. Szkoła Podstawowa w Stowięcinie												
1	Budynek szkolny	lata 50-te		2 558 400,00 zł	615	alarm, gaśnice	Konstrukcja murowana, pokrycie dachowe- papa termoizolacyjna, na bieżąco wykonywane remonty wewnętrzny budynek, wymiana okien, planowany remont dachu,	Stowięcino 37, 76-220 Główny	Nie	Tak - w 2016 r.	Tak - do 26.09.2022 r.	Nie
Łącznie			2 558 400,00 zł									
6. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Główny												
1	Budynek szkolny		3 031 501,58 zł			gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blacha	ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
2	Baza szkolno-turystyczna		6 263,41 zł			gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blacha	ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny				
3	Linia kablowa		9 153,00 zł					ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny				
4	Chodnik z kostki		101 355,24 zł					ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny				
5	Plac sportowy		51 419,82 zł					ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny				
6	Plac sportowy		25 069,88 zł					ul. Na Wzgórzu 16, 76-220 Główny				
7	Budynek szkolny nr 1		433 070,67 zł		1152	gaśnice proszkowe, alarm	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe: nad facjadą - blacha, pozostała część dachu dachówka cementowa z żaklinką	ul. Szkolna 1, 76-220 Główny	budynek znajduje się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków	nie	tak	nie
8	Budynek szkolny nr 2	adaptacja budynku w 1974	399 542,86 zł		583,08	gaśnice proszkowe, alarm	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blachodachówka	ul. Szkolna 1, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
9	Budynek ZPT		13 585,91 zł		105	gaśnice	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blacha ocynkowana malowana	ul. Szkolna 1, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
10	Budynek garaż		12 874,47 zł			-	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blacha	ul. Szkolna 1, 76-220 Główny	nie	nie		nie
11	Plac		38 316,54 zł					ul. Szkolna 1, 76-220 Główny				
12	Droga wjazdowa	2017	11 928,00 zł									
Łącznie			4 134 081,38 zł									
7. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelkowie												
1	Budynek szkolny		585 283,25 zł		849,3	gaśnice proszkowe, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- papa, w latach 70-tych budynek zburzony i postawiony od nowa, remont elewacji w 2010, wymiana okien, uszczelnienie dachu, planowane remonty- wymiana drzwi, i montaż	Żelkowo 26, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
2	Budynek gospodarczy		642,40 zł			gaśnice proszkowe	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blachodachówka	Żelkowo 26, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
3	Sala gimnastyczna		2 668 450,91 zł		673,04	gaśnice proszkowe, hydranty wewnętrzne, zewnętrzne	Konstrukcja murowana wykonana z cegły, pokrycie dachowe- blachodachówka	Żelkowo 26, 76-220 Główny	nie	nie	tak	nie
Łącznie			3 254 376,56 zł									
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rumsku												