


RZUT ZBIORNIKA PO REMONCIE SKALA 1 : 50



OPINIA TECHNICZNA

SPORZĄDZENIE OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU
TECHNICZNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA
DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21 581 / 15 - 1 W MIEJSCOWOŚCI NIEMIL.



RZUT ZBIORNIKA PO REMONCIE

SKALA:

OBIĘKT: ZBIORNIK RETENCYJNY ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 581 / 3 AM - 21

1:50

INWESTOR: GMINA OŁAWA
PLAC M.J. PIŁSUDZKIEGO 28, 55 - 200 OŁAWA

29.03.2024

PROJEKTANT: INŻ. DANUTA SZEMIEL NR UPR. 122/88/UW I 42/89/UW

ASISTENT: MGR INŻ. TOMASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. OPL/1707/WBKb/19

NR
RYSUNKU: 2