





1 | 88,76
2,0



2 | 87,62
2,5



3 | 88,19
2,0



- ▽ - nawiercone zw. wody gruntowej (naw.)
- ▽ - ustabilizowane zw. wody gruntowej (ust.)
- ~ - sączenia wody gruntowej (sącz.)
- ↗ - napięte zw. wody gruntowej

UWAGA:
Wydzielenie litologiczno-stratygraficzne między otworami
badawczymi powstały na skutek własnej interpretacji popartej
dotychczasowymi doświadczeniami i wiedzą geologiczną.
Linie wydzieleni wrysowano na przekrojach dla ogólnego
zobrazowania warunków gruntowych.
Na przekrojach nie wniesiono istniejącej infrastruktury technicznej

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA
PANEL DOJCZ
64-400 Koźmin, os. Komety 3 Maj 38
NIP: 698-156-77-48; REGON 301849240
nr tel.: 800 365 617; e-mail: pgi@pdp.pl

Temat:

Opinia geotechniczna
określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu
projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej
Niepruszevo, ul. Bukowa i Dębowa

Rysunek:

Profile geotechniczne

Opracował:
mgr inż. Paweł Dojcz

Podpis:

Data:
wrzesień
2022

Skala:
1:50
Załącznik nr 3279_03