


LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy

 Zakład usługowy "EKO-POŻ" s.c. ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto	
NAZWA OBIEKTU	Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 62-600 Kępno nr ewid. 1902, obręb 0001, jednostka ewid. 300803_4
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z póź. zm.) §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225) §13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
OPRACOWALI:	<i>Doc. dr inż. Roman Żywica</i> upr. w specj. konstrukcyjno-inżyniernej i architektonicznej § 6 ust. 1 pkt. 1 i § 6 ust. 1 pkt. 2 Nr ewidenc. upraw. 104/70 i 497/66 Przedsiębiorca budowlany 62-510 Konin, ul. Dożynkowa 20  <i>Przedłożony do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Feliks Grzawa Nr upr. 131/93</i>
NAZWA RYSUNKU: SKALA:	PRZESZKÓŁ B-B DATA: 1:100
NR RYSUNKU: RYS-07	