

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--------------------|---|----------------|--------------|----------------|
| Remont drogi leśnej 220/568 Leśnictwo Barcza | | | | | |
| 1 | | Likwidacja koleiny | | | |
| 1 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 | m ² | | |
| d.1 | 0114-07 0114-08 | cm - kruszywo 0/63 mm | | | |
| | | 700.00*1 | m ² | 700.000 | |
| | | | | RAZEM | 700.000 |