

Karta inwentaryzacyjna studzienki 227

kanalizacyjnej
telekomunikacyjnej
PRZEDSIĘWSTWO
GEODEZYJNO-ARTYGRAFICZNE
KATOWICE
Spółka z o.o.

40-950 Katowice, ul. Koszutha 9 skr. poczt. 108
tel. 1547-057 fax 1546-105 Hx 315202

(Nazwa przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny)

Nr studzienki 227 deszcz

Mapa

Współrzędne środka pokrywy

531.241.241.3

X = 865 687.80 Y = 244 827.21

(Nr godła mapy zasadniczej)

Opis
położenia
studzienki

m. Katowice - Giszowiec
ul. Gościnną

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystycz.)

Stan
techniczny
studzienki

dobry


(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

dziózna

(studzienka załana, zamulona, niedrożna)


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca: prac. polowych prac. kameral.
Rzędna góry pokrywy	Hp	286.62	94	H. Brzozok
				F. Hołyszko
Rzędna dna	Hd	283.62	94	H. Brzozok
				F. Hołyszko

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm.	Rodzaj materiału
k 228 1	-2.35	200	beton
k 234 2	-3.00	200	beton
3	-0.85	100	kamionka
4	-0.85	100	-/-
5	-1.50	100	kamionka

KERG 639-21/94

Zlec. 1083-000

Karta inwentaryzacyjna studzienki

kanalizacyjnej
telekomunikacyjnej
PRZEBUDOWA
GEODEZYJNO-TOPOGRAFICZNE
KATOWICE

Spółka z o.o.

40-050 Katowice, ul. Koszuli 9 skr. po. 1.10

tel. 1547-057 fax 1546-10511x 315392

(Nazwa przedsięb., zakład produkcyjny)

Nr studzienki 235 smk

Mapa

Współrzędne środka pokrywy


531. 241. 241. 3

X = 865 688.21 Y = 244 839.71

(Nr godła mapy zasadniczej)

Opis położenia studzienki	m. Katowice - Giszowice ul. Gościnną (miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystycz.)
Stan techniczny studzienki	dobry (dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)
Uwagi	drożna (studzienka zalana, zamulona, niedrożna)


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca: prac polowych prac kameral.
Rzędna góry pokrywy	Hp	284.64	1994	H. Brzozok F. Hołyszko
Rzędna dna	Hd	282.64	1994	H. Brzozok F. Hołyszko

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm.	Rodzaj materiału
k 236 1	-2.00	200	beton
bupl. 2	-1.95	150	żeliwo

Karta inwentaryzacyjna studzienki 234

kanalizacyjnej
telekomunikacyjnej
ciepłowniczej
wodnej
PRZEDSIĘWSTW
GEODEZYJNO-FOTOGRAFICZNE
KATOWICE

Nr studzienki 234 deszcz

Mapa

Spółka z o.o.

Współrzędne środka pokrywy

531.241.241.3

40-950 Katowice, ul. Koszarna 9 skr. po. z. 138

X = 865 689.43 Y = 244 838.55

(Nr godła mapy zasadniczej)

tel. 1547-057 fax 1546-105 Hx 315392
(Nazwa przedsiębiorstwa, zakład produkcyjny)Opis
położenia
studzienkim. Katowice - Giszowiec
ul. Góscinna

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

dobry


(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

drożna

(studzienka załana, zamulona, niedrożna)


Opis topograficzny



Dane wysokościowe dot. studzienki


Rzut poziomy

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca: prac. polowych prac. kameral.
Rzędna góry pokrywy	Hp	k.234 284.67	1994	H. Brzozek
				F. Hołyszko



Rzut pionowy

Rzędna dna	Hd	282.87	1994	H. Brzozek
				F. Hołyszko



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm.	Rodzaj materiału
k.227 1	-1.80	200	beton
k.237 2	-1.80	200	beton
3	-1.75	150	żeliwo
bud. 4	-1.35	150	żeliwo

Karta inwentaryzacyjna studzienki 228

kanalizacyjnej
telekomunikacyjnej
ciepłej
wodnej
GEODEZYJNO-TOPOGRAFICZNE
KATOWICE

Nr studzienki 228 deszcz

Mapa

Współrzędne środka pokrywy

531.241.241.3

X = 865 686.14, Y = 244 822.88

(Nr godła mapy zasadniczej)

Spółka z o.o.

40-950 Katowice, ul. Koszutha 9 skr. poczt. 108

tel. 1547-057 fax 1546-105 Hk 315392

(Nazwa przedsięwzięcia, zakład produkcyjny)

Opis
położenia
studzienkim. Katowice - Giszowiec
ul. Gościnną

(miasto, ul., nr domu, pkt. charakterystyczny)

Stan
techniczny
studzienki

dobry


(dobry, zły - popękane ściany, brak pokrywy)

Uwagi

drożna

(studzienka zalana, zamulona, niedrożna)


Opis topograficzny




Dane wysokościowe dot. studzienki

Wyszczególnienie	Oznaczenie	Dane	Rok wykon.	Wykonawca: prac polowych prac kameral.
Rzędna góry pokrywy	Hp	286.24	1994	H. Brzozok
				F. Hołyszko
Rzędna dna	Hd	284.14	1994	H. Brzozok
				F. Hołyszko

Rzut poziomy



Rzut pionowy



Dane dotyczące wlotów i wylotów

Oznaczenie wg rzutu pionowego	Głębokość odniesiona do góry pokrywy	Średnica w mm.	Rodzaj materiału
k 227 1	-2.10	200	beton
k 229 2	-2.10	200	beton
bud. 3	-0.75	100	żeliwo