

**INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCYCH KANALIZACJI  
WYSTĘPUJĄCYCH W REJONIE PROJEKTOWANEGO  
ŁĄCZNIKA**

Inwentaryzacja istniejącej kanalizacji deszczowej (stan techniczny studzienek kanalizacyjnych) została wykonana na zlecenie Miasta Katowice.

W dniu 25 czerwca 2019 roku przeprowadzono inwentaryzację stanu istniejącego kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy planowanej inwestycji łącznika dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego. Inwentaryzacji poddano najbliższe studnie w pobliżu planowanej inwestycji.


Stan studni w obrębie budynku na działce 1862/55 można ocenić jako dobry. Kiny studni są w złym stanie.

Ze względu na widoczne zanieczyszczenie osadami, zaprawą oraz gruzem zaleca się renowację studni. Elementy wykonane z cegły pełnej należy uszczelnić za pomocą odpowiednich środków. Połączenia kręgów betonowych należy uszczelnić.

Stan studni oraz kiny w obrębie budynku na działce 1859/55 można ocenić jako b.dobry.

W załączniku graficznym zawarto zdjęcia wykonane w czasie inwentaryzacji.

## Mapa lokalizacji



Zdjęcie nr 1



Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3

