

PROFIL GEOTECHNICZNY
OTWORU WIERTNICZEGO NR 3

Miejscowość: Żyrardów, ul. Parkingowa
Województwo: mazowieckie
Głębokość: 2,0 m

Głębokość spągu [m]	Miąższość [m]	Nr warstwy geotechnicznej	Opis litologiczno-geotechniczny gruntu	Warunki wodne
0,4	0,4	I	humus	
	0,7	II	Piasek średni	
	0,4	III	Piasek gliniasty	
1,1				
1,5				
2,0	0,5	IV	Gлина piaszczysta	