

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont dachu z wykonaniem nowego pokrycia

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
20	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 2,80+1,60			
			m3	4,400	
			razem	m3	4,400