

GEO-MONITORING ul. Skłodowskiej 2 84-230 Rumia			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO									Zał. 3	
Nr arch. BG/1449/2021			Temat:Badania geotechniczne przy ul. Malinowskiego i Miłosza w miejscowości Pruszcz Gdański, obręb 12, powiat gdański, woj. pomorskie.									Data wyk. 06.2021	
Nr otw. 1													