




Arkusz 3(3)

km 158.700-159.105

Skala 1:500

1. Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w środowisku programowym MicroStation na podstawie pomiarów geodezyjnych w/g stanu na dzień 10.07.2018.
2. Treść wektorowa opracowana wg. instrukcji K-1 z dnia 24.06.1998.
3. Poziom odniesienie AMSTERDAM.
4. Układ współrzędnych "2000"

Załącznik OPZ nr 2



LEGENDA

- zinventoryzowane pojedyncze drzewa lub krzewy nieprzeznaczone do usunięcia
- zinventoryzowane pojedyncze drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia
- zinventoryzowane grupy drzew nieprzeznaczone do usunięcia
- zinventoryzowane grupy drzew przeznaczone do usunięcia
- zinventoryzowane grupy krzewów nieprzeznaczone do usunięcia
- zinventoryzowane grupy krzewów przeznaczone do usunięcia

Nr inwentaryzacyjny	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód drzewa [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Średnica pnia	Stan zdrowotny	Uwagi	Wycinka / Adaptacja	Aktualne na dzień
860	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	-	11	15	-	dobry	teren Browaru Piastowskiego - brak możliwości zmierzenia obwodu, ani oszacowania wizualnie	W	12.09.2018
862	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	109+107	7	14	35+34	dobry	posusz ok. 10%	W	12.09.2018
863	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior L.</i>	42+71+81+93+86	9,5	12	13+23+26+30+27	dobry	posusz ok. 10%	W	12.09.2018
864	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	39	5	6	12	dobry	drzewo pochylone od torów o ok. 45°	W	12.09.2018
865	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	50+52	8	12	16+17	dobry	posusz ok. 5%	W	12.09.2018
866	klon pospolity	<i>Acer platanoides L.</i>	61	5	6	19	dobry		W	12.09.2018

Nr inw.	Nazwy gatunków	Powierzchnia [m ²]	Stan zdrowotny	Uwagi	Wycinka / Adaptacja	Aktualne na dzień
ZD44	robinia akacjowa, klon pospolity, klon jesionolistny, jeżyna	1708,28	dobry	-	W	10.09.2018
ZD47	robinia akacjowa, klon pospolity, rdestowiec, orzech, głóg	167	dobry	-	W	10.09.2018
ZD48	robinia akacjowa	91	dobry	-	W	10.09.2018