


BUDYNEK NA DZIAŁCE SĄSIEDNIEJ



|                  |   |  |                            |
|------------------|---|--|----------------------------|
| OBIEKT           | Budynek mieszkalno-usługowy - Kamienica<br>ul. Św. Jana 9 w KATOWICACH  |  |                            |
| TEMAT            | Ekspertyza techniczna w trybie:§2 ust. 2 rozporządzenia Ministra<br>Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych,<br>jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.,<br>poz. 1065) i §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i<br>Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej<br>budynków, innych obiektów budowlanych i terenów |  |                            |
| OPRACOWALI       | inż. Sławomir Hetmańczyk<br>rzeczoznawca ds. zabezpieczeń<br>przeciwpożarowych nr. upr.<br>546/2011   | mgr inż. Marcin Łukacz<br>rzeczoznawca budowlany<br>nr. upr. RZE/X/0033/14 | SKALA<br><br><b>1 : 50</b> |
| NAZWA<br>RYSUNKU | <b>Rzut dachu</b>   |  | NR RYSUNKU<br><br><b>7</b> |