

## Dokumentacja fotograficzna



Zdjęcie nr 1 – elewacja północna magazynu nr IV



Zdjęcie nr 2 – elewacja północna i fragment zachodniej magazynu nr IV






Zdjęcie nr 3 – część elewacji wschodniej magazynu nr IV



Zdjęcie nr 4 – fragment elewacji południowej i wschodniej magazynu nr IV





Zdjęcie nr 5 – część elewacji zachodniej i południowej magazynu nr IV. Na zdjęciu widoczna przybudówka.



Zdjęcie nr 6 – przybudówka – strefa wejściowa






Zdjęcie nr 7 – okno przybudówki



Zdjęcie nr 8 – fragment elewacji północnej magazynu nr IV





Zdjęcie nr 9 – brama (elewacja północna magazynu nr IV)



Zdjęcie nr 10 – wiata z blachy stalowej stojącej przy magazynie nr IV (elewacja północna)





Zdjęcie nr 11 – fragment elewacji wschodniej magazynu nr IV



Zdjęcie nr 12 – żelbetowa rama okien magazynu nr IV





Zdjęcie nr 13 – cokół magazynu nr IV



Zdjęcie nr 14 – kratka wentylacyjna na elewacji magazynu nr IV