




fotografia nr 3

Pomieszczenie świetlicy (pom. **nr 2.28**) na 1 piętrze budynku głównego ZP

- 1 – korytarz ze schodami wejściowymi do pomieszczenia świetlicy;
- 2 – okładzina ścienna z palnych paneli PCW na odcinku korytarza i schodów;
- 3 – wtórna warstwa posadzki – laminowane panele podłogowe;
- 4 – opaska z płytek klinkierowych na warstwie styropianu wokół otworów drzwiowych pomieszczeń sypialni;
- 5 – sufit podwieszany do stropu stalowo-ceramicznego (ceglana płyta półciężka Kleina wsparta na belkach stalowych) z opłytowaniem 1x 12,5 mm z płyt g-k typu A
- 6 – wyposażenie aneksu kuchennego;
- 7 – drzwi wejściowe do sypialni (pom. **nr 2.30**).



fotografia nr 4

Sypialnia (pom. **nr 2.30**) z wejściem ze świetlicy

- 3 – wtórna warstwa posadzki – laminowane panele podłogowe;
- 5 – sufit podwieszany do stropu stalowo-ceramicznego z opłytowaniem 1x 12,5 mm z płyt g-k typu A
- 8 – żeliwny grzejnik członowy;
- 9 – wewnętrzna stalowa kratka okienna



fotografia nr 5

Korytarz skrzydła zachodniego 1 piętra
budynku głównego ZP (pom. nr 2.21 i 2.24)
– widok od strony świetlicy

- 1 – wtórna warstwa posadzki – laminowane panele podłogowe;
- 2 – wtórna warstwa posadzki – płytki gresowe na kleju, ułożone na pierwotnej posadzce z lastryka lanego, szlifowanego;
- 3 – posadzka z płytek gresowych podłogi podniesionej (próg $h = 12$ cm) w pomieszczeniu łazienki;
- 4 – okładzina ścienna z palnych paneli PCW;
- 5 – okładzina ścienna korytarza ($h=1,40$ m) z płyt ceramicznych, polerowanych;
- 6 – sufit podwieszany z opływowaniem $1 \times 12,5$ mm z płyt g-k typu A

fotografia nr 6

Wejście do łazienki (pom. nr 2.25)



fotografia nr 7

Izba chorych na parterze (pom. nr 1.35)
z WC (pom. nr 1.36)



fotografia nr 8

Klatka schodowa **K3** – droga ewakuacji z kondygnacji 1 piętra skrzydła zachodniego na zewnątrz budynku (widok ze spocznika w poziomie 1 piętra)

- 1 – spocznik w poziomie 1 piętra;
- 2 – doświetla klatki schodowej **K3** z pustaków szklanych nie spełniających wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30;
- 3 – drzwi do magazynu (pom. nr 2.31) bez wymaganej klasy odporności ogniowej EI 30 i dymoszczelności Sa.



fotografia nr 9

klatka schodowa **K3**
z pierwotnymi elementami wykończenia