



GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1				Zał.Nr: 4 Wiertnica: LWP-16s X: 28.51 Y: 46.96			
Rejon: ul. Hurynowicz Miejscowość: Toruń Powiat: Toruń Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Przebudowa ul. Hurynowicz Inwestor: Biuro Projektów Drogowych s.c. Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr Sz. Skowroński			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 65.50 m n.p.m. Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-11-03				
Wiercenie	Głębokość zwiarcładia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Wilgotność	Stan gruntu	ID	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t]		[m]		[m]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 2.18		<div>Holocen</div> <div>Czwartorzęd</div> <div>Plejstocen</div>		PH/Nm		piasek próchniczny na pograniczu namułu, czarny	w	szg		I
			1.0	Ps H	0.70	piasek średni, szary przewarstwiony humusem	w/m			
			2.0							
			2.50	Ps	2.50	piasek średni, żółto-szary	m/nw			
			3.0		3.00					
: 2 Rzędna: 65.30 m n.p.m. Data wiercenia: 2016-11-03										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 2.47		<div>Holocen</div> <div>Czwartorzęd</div> <div>Plejstocen</div>		nN(PH)		nasyp niekontrolowany, czarny złożony z piasku próchnicznego	w	szg		NP
			1.0	nN(Ps+H)	0.40	nasyp niekontrolowany, szaro-żółty złożony z piasku średniego z domieszką humusu		szg/ln		
			2.0	Ps	1.30	piasek średni, jasnożółty	w/m/nw	szg		I
			3.0		3.00					