

Katowice dnia 7.11.2019 r.

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

roczny

budynku: Oddział Dermatologii
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katowice ul. Francuska 20-24

Komisja w składzie:

1. mgr inż. Alina Bubik	Insp. Nadzoru rob. bud.	upr.nr 673/86
2. inż. Zbigniew Grzegorzewski	Insp. Nadzoru rob. elektr.	upr.nr 104/83
3. Zbigniew Adydan	Insp. Nadzoru rob. instal.	upr.nr 1945/94

dokonała przeglądu rocznego budynku Oddziału Dermatologii
i stwierdziła:

**po dokonanych przeglądzie stanu technicznego budynku stwierdza się, że
budynek nadaje się do dalszej eksploatacji.**

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Alina Bubik
uprawn. bud. nr 673/86

Inspektor Nadzoru

Zbigniew Adydan
upr.bud. inż. sanit.: 1945/94

INSPEKTOR NADZORU
SPSK-M

inż. Zbigniew Grzegorzewski
uprawn. bud. nr 104/83

Lp	Element, instalacja	stan techniczny - uwagi	sprawdzający
1.	Przyziemie		
	ściany przyziemia	stan techniczny dobry	A.Bubik
	ścianki działowe	stan techniczny dobry	
	stolarka	stan techniczny dobry	
	porządek - bezp.ppoż.	stan techniczny dobry	
2.	Elementy konstrukcji		
	ściany konstrukcyjne	stan dobry	A.Bubik
	stropy		
3.	Ściany zewnętrzne		
	elewacja - cegły	stan dobry	
	tarasy	-	
	gzymsy, daszki	-	
4.	Klatki schodowe, hole wejściowe itp.		
	podłogi, posadzki	stan dobry	A.Bubik
	schody, spoczniki	stan dobry	
	tynki	stan dobry	
	malowania ścian i sufitów	stan dobry	
	okładziny	stan dobry	
	poręcze, balustrady	stan dobry	
	stolarka okienna	stan dobry	
	stolarka drzwiowa	stan dobry	
	ślusarka-zamki, samozamykacze, okucia itp.	stan dobry	
5.	Dach		
	wieżba	stan dobry	A.Bubik
	poszycie	stan dobry	
	obróbki blacharskie	stan dobry	
	rynny, rury spustowe	stan dobry	
	kominy, ławy kominiarskie	stan dobry	

6.	Poddasze, strych		
	izolacje	stan techniczny dobry	A.Bubik
	stolarka okienna i drzwiowa	stan techniczny dobry	
	właz na dach, drabina	stan techniczny dobry	
	porządek, bezp. Ppoż.	stan techniczny dobry	
7.	Instalacje elektryczne		
	złącze	stan dobry	Z.Grzegorzewski
	tablice rozdzielcze	stan dobry	
	wewnętrzne linie zasilające	stan dobry	
	oświetlenie klatek schodowych i holi (lampy, oprawy, wyłączniki)	stan dobry	
	oświetlenie awaryjne	stan dobry	
	oświetlenie zewnętrzne	stan dobry bieżąca kontrola	
	instalacja odgromowa	bieżąca kontrola	
	inne instalacje	stan techn. dobry	
	ochrona przed porażeniem (system skuteczności)	stan techn. dobry	
8.	Instalacja zimnej wody		
	poziomy	stan techn. Dobry	Z.Adydan
	piony	stan techn. dobry	
	hydrofory i pompy	stan techn. dobry	

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr Inż. Alina Bubik
uprawn. bud. nr 013,80

Inspektor Nadzoru

Zbigniew Adydan
upr.bud. inż. sanit.1945/94

INSPEKTOR NADZORU
SPSK-M

inż. Zbigniew Grzegorzewski
uprawn. bud. nr 104/83

	zawory	stan techn. dobry	
	instalacja ppoż-hydranty	stan techn. dobry	
9.	Instalacja ciepłej wody		
	wymiennik i rozdzielacz	stan techn. dobry	Z.Adydan
	poziomy	stan techn. dobry	
	piony	stan techn. dobry	
	cyrkulacja	stan techn. dobry	
	hydrofory i pompy	stan techn. dobry	
	zawory		
10.	Instalacja kanalizacyjna		
	instalacja sanitarna	stan techn. dobry	Z.Adydan
	instalacja deszczowa	stan techn. dobry	
	sieć zewnętrzna budynku	stan techn. dobry	
11.	Instalacja CO		
	wymiennik i rozdzielacz	stan techn. dobry	Z.Adydan
	automatyka	stan techn. dobry	
	poziomy	stan techn. dobry	
	piony	stan techn. dobry	
12.	Instalacja gazów medycznych		
	przewody	brak	Z.Adydan
	zawory	brak	
	punkty poboru gazów	brak	
13.	Przewody kominowe		
	przewody spalinowe	bieżąca kontrola	
	przewody wentylacyjne	bieżąca kontrola	
	aktualność przeglądu specjalistycznego	bieżąca kontrola	

14.	Dźwigi	1 dźwig	
	szyby	stan techniczny dobry	
	drzwi	bieżąca kontrola UDT	
	kabiny	bieżąca kontrola UDT	
	elementy sterowania	bieżąca kontrola UDT	
	funkcjonowanie	bieżąca kontrola UDT	
	zasilanie	bieżąca kontrola UDT	
	maszynownia	bieżąca kontrola UDT	
	aktualność badań UDT	ważne	
15.	Otoczenie		
	drogi, chodniki	stan techniczny dobry	A.Bubik
	parkingi	stan techniczny dobry	
	oświetlenie	stan techniczny dobry	
	dojścia	stan techniczny dobry	
	trawniki	stan techniczny dobry	
16.	Bezpieczeństwo ppoż. i inne		
	porządek	utrzymanie na bieżąco	A.Bubik Z.Adydan
	drogi ewakuacyjne, przejścia	stan dobry	
	ujęcia wody, węże, gaśnice	sprawne	
	możliwość dojazdu straży pożarnej	bez uwag	

INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr Inż. Alina Bubik
uprawn. bud. nr 613,60

Inspektor Nadzoru


Zbigniew Adydan
upr.bud. inż. sanit.1945/94

INSPEKTOR NADZORU
SPSK-M


inż. Zbigniew Grzegorzewski
uprawn. bud. nr 10.783

uwaga: - budynek nadaje się do eksploatacji


INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO


mgr inż. Alina Bubik
uprawn. bud. nr 070/80

Inspektor Nadzoru


Zbigniew Adydan
upr.bud.inż.sanit.1945/94

INSPEKTOR NADZORU
BPSK-M


inż. Zbigniew Grzegorzewski
uprawn. bud. nr 104/83