


D/201
21.08.19

Sekretariat Kanclerza US
2019-08-21
WPLYNEŁO

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

SZELAĞ



UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
Dział Organizacji i Zarządzania
23.08.2019
WPLYNEŁO
KIEROWNIK
Dział Organizacji i Technicznego
Uniwersytetu Szczecińskiego
mgr inż. Mieczysław Góral

71-131 Szczecin ul. Wołogoska 2/3 kom. 605 583 234 tel. 91 48 750 91

USŁUGI KANALIZACYJNE, NAPRAWY BEZWYKOPOWE

Szczecin 13 08 2019 r

Wykorzystujemy sprzęt
najwyższej klasy,
realizujemy między
innymi :

**UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
SZCZECIN**

al. Papieża Jana Pawła II

dotyczy: obiektu WILLA WEST ENDE przy al. W. Polskiego 65

OPINIA POWYKONAWCZA

Dnia 11 06 2019 roku na posesji **WILLI WEST ENDE** przeprowadzono wizję zawilgoconych miejsc w pomieszczeniach piwnicznych.

Do rur spustowych-i instalacji kanalizacyjnej poziomej wprowadzono kamerę tv, obraz nagrano na płytę dvd celem zlokalizowania nieszczelności na instalacji i stwierdzono:

Film 1,2 -dwa stojaki do poziomu -29 mb

W poziomach nie zlokalizowano zarwań, przemieszczeń czy ubytków.

Po dokładnej wizualizacji zewnętrznej i obejrzeniu filmów zlokalizowano wiele nieprawidłowości zewnętrznych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z dachu budynku oraz nawierzchni przed budynkiem:

1. Brak rury spustowej-zdj nr 4

Wody opadowe leją się na ścianę budynku (widoczne zazielenienie).

2. Zdj nr 2 -nieszczelność na wysokości gzymsów-widoczne zazielenienie.


Wymienić rury spustowe powyżej gzymsów ,lewą rurą wejść pod ziemią w prawą.

3. Zdj. nr 3- przy opasce fundamentowej (w narożniku) widoczne zapadlisko w które wpływały wody opadowe i wsiąkały w ściany budynku.


Zapadlisko zasypać, grunt utwardzić i wyprofilować w kierunku od budynku.



CZYSZCZENIE




INSPEKJA TV



LOKALIZACJA



ZADYMIANIE



BEZWYKOPOWE NAPRAWY

Szeląg Wiesław
F.H.U. SZELAĞ
Wiesław Szeląg
ul. Wołogoska 2/3
71-131 Szczecin, tel. 605 583 234
ul. Główna 85-20, Regon 140721860