

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice		KARTA OTWORU BADAWCZEGO 3					Zał.Nr: 4/3						
Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: Pomost Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr M. Glowacki			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 79.04 m n.p.m. Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2018-05-24							
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t.]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	PN-EN ISO 14688-2:2006	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stan gruntu	IL	Warstwa geotechniczna	
			[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			PH			piasek próchniczny, ciemnoszary	Or	w		In			
			Ps	0.30		piasek średni, jasnoszary	MSa	w/m/nw					OP
			T	0.60		torf, brunatny	Or	w			śl.rozł.		O
			Ps(+T)	0.80		piasek średni, jasnoszaro-brunatny z domieszką torfu	MSa				In		OP
			Pd Ps(+H)	1.00		piasek drobny, jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim z domieszką humusu						szg	la1
			Pd	1.80		piasek drobny, jasnoszary	FSa		nw				la2
			Ps Pd	3.30		piasek średni, jasnoszary przewarstwiony piaskiem drobnym	MSa				szg/zg		lb2
			Po	4.70		pospółka, jasnoszara	saGr						
			Gπz II	5.00		glina pylasta zwięzła, szara przewarstwiona pyłem				5		0.3	II
			G(+Ż)	6.00		glina, szara z domieszką żwiru	sasiCl		w	4		pl	0.4
					10.00								