




STAN ISTNIEJĄCY- BRAMA 2-SKRZYDŁOWA



WIDOK OD ZEWNĄTRZ



- 1 - Rama bramy
- 2 -Ceownik 50x50x7
- 3 - Istniejący L80x80x10
- 4 - Płaskownik 10x20
- 5 - Uszczelka gumowa z listwą
- 6 - Skrzydło bramy
- 7 - Rura spustowa 125mm

GARNIZON WĘDRZYN				
STAN ISTNIEJĄCY -KONSTRUKCJA BRAMY W BUD NR 39 w SKWIERZYNIE				
architektoniczno - budowlana			skala 1:100	
autor opracowania:	uprawnienia:	podpis	data	nr rys.
Mariusz WOŁK				2