


## LEGENDA

- TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁACI DACHU
- TRZONY KOMINOWE WYPROWADZONE PONAD POŁAĆ DACHU
- PRZEWODY WENTYLACYJNE DOPROWADZONE DO POZIOMU STROPU NAD II PIĘTREM
- KONDYGNACJA WLOTU DO KANAŁU WENTYLACYJNEGO
- DŁUGOŚĆ DROŻNOŚCI KANAŁU WENTYLACYJNEGO MIERZONA OD MIEJSCA JEGO ZAKOŃCZENIA

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa: mgr inż. Jan Hryniszyn, 37-700 Przemyśl, ul. Bogusławskiego 13 | Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl |
| Budowa: Projekt remontu dachu w SOSW nr 1 przy ul.Kopernika w Przemyślu | |
| Adres: 37-700 Przemyśl, ul.Mikołaja Kopernika 14 | Umowa: ZP/12/2023 |
| Rysunek: rzut parteru - instalacja wentylacji grawitacyjnej | Skala: 1:150 |

| Autor | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS | Nr. rys. |
|---|---|---|---|---|---|
| | PROJEKTANT | mgr inż. Jan Hryniszyn | UAN/VII/8386/115/87 | | ... |