


BUDYNEK KOPERNIKA 14 RZUT PODDASZA
UKŁAD ELEMENTÓW WIĘŻBY DACHU
EKSPERYYYZA



OZNACZENIA

● - MIEJSCA ZNISZCZEŃ ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘŻBY

□ □ □ - TRZONY KOMINOWE ZAKOŃCZONE PONIŻEJ POŁACI DACHU

Autorszy	ZADANIE		EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO DACHU BUDYNKU KOPERNIKA 14 W PRZEMYSŁU		ZP/12/2023			
	AGNIESZKA ULICZAKOWSKA 14		37-700 PRZEMYSŁ			Umowa		
	TYTUŁ RYSUNKU		DACHU				Skala	
	FUNKCJA		IMI I INWENIO					1:100
	PROJEKTOWA		mgr inż. Zbigniew Duszyk					
inż Jan Handzel		UAN/VII/8386/62/88		1				
		PNB-523/I / 14 /80						