

F2 - Dokumentacja fotograficzna istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tczewie, przy ul. Sadowej 5a

13



Piwnica budynku jednorodzinnego.
Śmieci leżące na podłodze budynku.
Ściana żelbetowa piwnic.

14



Piwnica budynku jednorodzinnego.
Ściana żelbetowa piwnic.

15

Wnętrze budynku gospodarczego.
Śmieci leżące na podłodze budynku.



16



Wnętrze budynku gospodarczego.
Śmieci leżące na podłodze budynku.

17

Widok na drogę dojazdową
do budynku jednorodzinnego.



18

19

20

21

22

23

24