


m n.p.m.



	32.6m	32.1m
04	03	02

P.G.F. Geoservice Masternak Sp.J.
Kielce

Zał.Nr
4

OPINIA GEOTECHNICZNA

Kielce ul. Pusha - budynek
- budynek

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	08.2021	F.Masternak	
Weryfikował	08.2021	in Z.Masternak	
Zatwierdził	08.2021	in .Z.Masternak	

Przekrój geotechniczny I

Skala
1: $\frac{500}{100}$