


Opinia geotechniczna dla zadania: "Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Klonowej (droga gminna nr 332010P) do Osiedla Tygrysięgo w m. Dachowa, gmina Kórnik"						Karta dokumentacyjna sondy penetracyjnej nr 1 lokalizacja: droga gminna w Dachowej (Os. Tygrysie) rzędna terenu: 82,30m n.p.m. poziom wody ustabil.: 1,80m p.p.t. data wiercenia 10.2019 r.						
Rodzaj i Ø świdra	Głęb. nawier. i ustabiliz. zwierc. wody grunt. w [m]	Głęb. pobrania prób gruntu	Głębokość	Profil litologiczny	Miaższość warstwy w [m]	Opis makroskopowy					Geneza i stratygrafia	Objaśnienia
						Rodzaj gruntów	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świdler ręczny Ø65mm Edelmana			0,40	Gb	0,40	Gleba	W					Wilgotność S-suchy MW-mało wilgotny W-wilgotny M-mokry N-nawodniony
				Gp								
			1,30		0,90	Gлина piaszczysta	W		tpl		Czwartorzęd Plejstocen	Stan gruntu
			1,60	Pd	0,30	Piasek drobny	W		szg		Czwartorzęd Plejstocen	In-lużny szg-średnio zagęszczony
			2,00	Pg	0,40	Piasek gliniasty	W		tpl		Czwartorzęd Plejstocen	zg-zagęszcz. zw-zwarty pzw-półzwarty tpl-twardo- plastyczny pl-plastyczny mpl-miękko- plastyczny pl-płynny
												<u>Waleczkowania</u> ilość waleczkowań prób gruntu 0/1-w terenie (1/1)-w pracowni (1/2)-w labo- ratorium