

Miejscowość: Chorzów
 Gmina: Chorzów
 Powiat: Chorzów
 Województwo: śląskie






 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Inwestor: RTBS Sp. z o. o
 Wiercenie: inż. W. Chryst
 Dozór geologiczny: mgr inż. R. Chryst

System wiercenia: mech.-obrotowy

Rzędna: 100.97 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2013-06-06

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Liczba wateczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	0.80	Nasypany Nasypany			0.80	nasyp (piasek średni, gleba próchniczna, piasek gliniasty), czarny	n(Ps+Gbp+Pg)		w/m		I	
						nasyp (gлина, piasek gliniasty), brunatny	n(G+Pg)	2/2	w	pl		
					1.70	zwierzelnina gliniasta (piasek gliniasty przerastany piaskowcem), j.brązowy	KWg(Pg/pc)nw				zw	IIb
		Karboń			3.10	skała miękka (piaskowiec), j.brązowy	SM(pc)		mw			IIIa
					6.20	skała twarda (piaskowiec), j.brązowy	ST(pc)					IIIb
					7.00							