

Szczecin 28.09.2022

## OPINIA Nr 98/MK/22

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych w **Szczecin**

ul. **Bogusława 25**


dotycząca mieszkania Nr **21** zam. przez Panią (-a) **ZBiLK Szczecin – Lipowski Wiesław**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego  
**K.Chamryga**

### Wskazanie miejsca podłączenia wentylacji łazienki

W związku z czym stwierdza się co następuje:

**1.Przewód (-y) nr 2 odpowiada wymaganiom niżej wymienionych przepisów i można podłączyć wentylację łazienki.**



**Prz. 1 – wentylacyjny zbiorczy kuchni**

**Prz 2 – tu wentylacja łazienki m.21**

**Prz. 3,4,5 -wolne**

**Do decyzji projektanta kształt pomieszczeń i usytuowanie łazienki.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane Dz.U. z 2010 r. z późniejszymi zmianami.

Dnia 28.09.2022 .podpis.....

MISTRZ KOMINIARSKI  
Krzysztof Chamryga  
Upr. Nr 13003 z 20.12.1994