


Zakład Usług Kominiarskich
Krzysztof Chamryga
70-256 Szczecin, ul. Wł. Łokietka 20/12
tel. 727 510 710



Szczecin 02.11.2022

OPINIA Nr 95/KCH/22

z wyników przeprowadzonych oględzin i ekspertyzy urządzeń kominowych w **Szczecin**

ul. **Ściegiennego 40 a**

SAMODZIELNY REFERENT
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Ewa Skuryńska

dotycząca mieszkania N r **24a** zam. przez Panią (-a) **ZBiLK Szczecin**


sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
K. Chamryga

Wskazanie miejsca podłączenia wentylacji

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód (-y) istniejące **nie** odpowiadają wymaganiom niżej wymienionych

przepisów i nie można wykonać nowych podłączeń.



**Dla wykonania wentylacji
pomieszczenia łazienki
wyprowadzić
indywidualny przewód
przez połacie dachową
ponad dach budynku.
Wentylacja kuchni bez
zmian.**

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane Dz.U. z 2010 r. z późniejszymi zmianami.

Dnia 02.11.2022 podpis.....

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominiarski)

Mistrz Kominiarski

Krzysztof Chamryga
Upr. Nr 13008 z dn. 20.12.1994r.

SAMODZIELNY REFERENT
ds. techniczno-eksploatacyjnych

Ewa Skuryńska

Powinno

Opinia kominiarska dotycząca adresu Ściegiennego 40a/24