



**LEGENDA INWENTARYZACJI ZIELNI:**

- granica opracowania
- istniejące drzewa mierzone geodezyjnie
- istniejące drzewa - zarys korony
- istniejące krzewy i podrośla drzew
- nr inwentaryzacji roślin
- umocnienie brzegu faszyną
- przestrzeń wskazana do ściółkowania oraz zabiegu mikorzyzy
- strefa wykopów wykonywanych metodą airspade w strefie korzeniowej drzew

Platy przyrodnicze:

- 0) Grupa drzew rosnąca między rzeką Utratą a istniejącą ścieżką pieszo - rowerową
- 1) Pas zadrzewień nawiązujących do łęgów (siedliska 91E0).
- 2) Ruderalna roślinność zielna z pojedynczymi krzewami i drzewami
- 3) Zbiorowisko leśne nawiązujące do łąk środkowoeuropejskich (siedliska 9170)
- 4) Przekształcony fragment starorzecza Utraty (znikome nawiązania do siedliska 3150)
- 5) Zbiorowiska leśne marginalnie nawiązujące do łęgów (siedliska 91E0)
- 6) Łęg olszowy (siedlisko 91E0)
- 7) Ruderalna roślinność zielna z pojedynczymi krzewami i drzewami
- 8) Ruderalna roślinność zielna z pojedynczymi krzewami i drzewami
- 9) Zbiorowiska leśna nawiązujące do łąk środkowoeuropejskich (siedliska 9170)
- 10) Łęg olszowy (siedliska 91E0)
- 11) Łęg olszowy (siedliska 91E0)
- 12) Fragment starorzecza Utraty (siedlisko 3150)
- 13) Łęg olszowy (siedliska 91E0)
- 14) Roślinność synantropijna - trawnik w obrębie parku
- 15) Płat roślinności o charakterze leśnym z dominacją klonu jesionolistnego Acer negundo
- 16) Przekształcony fragment starorzecza Utraty (niewielkie nawiązania do siedliska 3150)
- 17) Pas zadrzewień nawiązujących do łęgów (siedliska 9170)
- 18) Pojedyncze zadrzewienia w obrębie Parku Pułtuckich
- 19) Roślinność synantropijna - trawnik w obrębie parku
- 20) Fragment starorzecza Utraty (siedlisko 3150)
- 21) Łęg olszowy (siedliska 9170)
- 22) Zadrzewienia w obrębie parku Pułtuckich, w niewielkim stopniu nawiązujące do łęgów

**SCHEMAT ZABEZPIECZENIA DRZEW NA BUDOWIE**

ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI ZABEZPIECZENIE PNIA DOTYCZY DRZEW NARAŻONYCH NA USZKODZENIE

ZABEZPIECZENIE SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA PRZED POTENCJALNYMI USZKODZENIAMI W PRZYPADKU KŁYDÓW CZĘŚĆ SPRZĘT BEZOPASNYCH NIE MOŻE BYĆ W ZBLIŻENIU DO KORZENI DRZEWA

**GENERALNY PROJEKTANT:**  
Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

**FAZA OPRACOWANIA:**  
PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

**NAMER ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:**  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZĘKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. B. PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ, BUDOWĘ MOSTÓW, BUDOWĘ POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ ALTAN w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II” w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

**INWESTOR:**  
MIASTO PRUSZKÓW ul. J. I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

**ELEMENT PROJEKTU**  
Inwentaryzacja i gospodarka zieleni

**PROJEKTANT:**  
mgr inż. arch. kraj. Marta Matusik  
OGR.7043/2007

**TYTUŁ RYSUNKU:**  
INWENTARYZACJA ZIELNI I OPERAT PIELĘGNACYJNY - CZĘŚĆ 1B

DATA	SKALA	RYSUNEK
10.2022	1:1000	INW 002

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH

STR