



Objaśnienia

Lokalizacja sond badawczych

● Sondy badawcze z roku 2018

M1 ● Miejsce pobrania prób gruntu w 2022 r.

M11 ● Miejsce pobrania prób gruntu w 2023 r.

○ Otwór z wykrytym zanieczyszczeniem według Rozporządzenia z 2016 r.

Lokalizacja otworów technologicznych oraz monitoringowych

● OT14 Otwory technologiczne

M 4 Otwory monitoringowe



DEKONTA Polska Sp. z o.o.
ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce

Temat: DOKUMENTACJA SPRAWOZDAWCZA Z MONITORINGU GRUNTÓW NA
TERENIE BYŁEGO MPS 1 JW 3299 MIROŚLAWIEC W ROKU 2023

Tytuł: Mapa opróbowania środowiska gruntowego.

Opracował: mgr Maja Dziakiewicz

Data: 01.2024 r.

Zał. nr 1