

WROCLAW, UL. ŚW. MIKOŁAJA 16/17

Opinia 018032

w budynku przy ul. doszypkiej 3-go Maja nr 34 w Warszawie
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Urząd Gminy Miasto Nowy Dwór

Pana Bogdanę Cyp..... w celu:

- [illegible]

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w 21..... egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Moscow.....

dnia podpis

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rejonowy Mistrz Kominarski
(uprawnienia)

Szkic orientacyjny:


Adres: Kwidziński 300 Maja

Kuchnia

przekrój pomieszczenia
26x22 cm
ryś.

M.

10



drzwi do kuchni

KIEROWNIK ZAKŁADU
Rejonowy Mistrz Kominarski

Bogdan Czyż

opiniodawcy