



# GEOTECHNIKA-Grabowski

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, www.geotechnika-grabowski.pl, geotechnika.grabowski@gmail.com

## Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Data wykonania: 2024-02-27

**Temat:** przebudowa ulicy Winna Góra

Rzędna: 69,60 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):  
mgr Grabowski Michał  
Sprawdził(a):

**Adres:** Sulęcín, pow. sulęciński, woj. lubuskie

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1	2,7		Nasyp niekontrolowany,	w			0,35	4 4 6 6 8 9 9 12 14 2 3 2 7 4 4 4 2 1
		2				m			0,52	5 17 16 15 6 7
									0,61	17 20 14 6 4 7 9 8 6 4 4 3 4
		3	1,1		Piasek średni,	m			0,44	2 3 5 9 12 16 18 11
									0,32	7 14 23 25 26 34 38 40 33 34 30 39 40
		4	1,0		Namul przewarstwiony piaskiem drobnym,	m	3/4	0,15		30 32 35 33 32 25 21 21 26 28 24
		5	0,6		Piasek drobny,	m			0,56	15 14 13 11 10 14 15 16 16 15 15 15
		6	1,0		Namul przewarstwiony piaskiem drobnym,	m	3/4	0,15		12 15 14 12 11 18 20 15 16 15 11 13
		7	1,6		Piasek drobny,	m			0,69	
		8							0,54	
		9	2,0						0,57	
									0,56	

Głębokość: 10,0