

ul. Żeromskiego 2/4, 69-200 Sulęcín  
665-395-394, [www.geotechnika-grabowski.pl](http://www.geotechnika-grabowski.pl), [geotechnika.grabowski@gmail.com](mailto:geotechnika.grabowski@gmail.com)

Data wykonania: 2024-02-27

Rzędna: 74,10 m n.p.m.  
X:  
Y:

Sporządził(a):  
mgr Grabowski Michał  
Sprawdził(a):

**Adres:** Sulęcín, pow. sulęcínsku, woj. lubuskie

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Mięszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	1,10 ▼/▲	0,9			Nasyp niekontrolowany,	w				
		1				w				
		1,2			Piasek drobny,	m				
		2								
		0,9			Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym,	m				
Głębokość: 3.0										